

07/15 New Products Updates (17/09/2015)

TECNECO	O.E. P/NUMBERS	CROSS	MAIN APPLICATIONS	IMAGE	AVAIL
AR25008/1PM 	Ford 5243186	Filtron AP186/2 Mann C25008/1	FORD Mondeo V 1.0 EcoBoost (CNG) (92KW-125HP) 02/15-> Mondeo V 1.5 EcoBoost (CNG) (118KW-160HP) 10/14-> Mondeo V 1.5 TDCI (CNG) (88KW-120HP) 03/15-> Mondeo V 2.0 TDCI (CNG) (110KW-150HP) 10/14-> Galaxy III 1.5 EcoBoost (CDR) (118KW-160HP) 04/15-> Galaxy III 2.0 TDCI (CDR) (88KW-120HP) 04/15-> Galaxy III 2.0 EcoBoost (CDR) (176KW-239HP) 04/15-> S-Max II 1.5 EcoBoost (CDR) (118KW-160HP) 04/15-> S-Max II 2.0 TDCI (CDR) (88KW-120HP) 04/15->	 D1 200 - D2 247 - H1 50	OK
AR25654PM-J 	Citroen 1609907380 Mitsubishi MR968274 Peugeot 1609907380	Fiaam PA7691 Fram CA10910 Mann C25654 Purflux A1415	CITROEN C4 Aircross 1.6i (84KW-115HP) Mot. MMC 4A92 04/12-> C4 Aircross 2.0i (110KW-150HP) Mot. MMC 4B11 04/12-> MITSUBISHI ASX 1.6 MIVEC (85KW-116HP) Mot.4A92 04/10-> Lancer VIII 1.6 (86KW-117HP) 05/10-> Outlander III 1.6 (110KW-150HP) Mot. 4N11-4N14 07/12-> PEUGEOT 4008 1.6i (84KW-115HP) Mot. MMC 4A92 04/12-> 4008 2.0i (110KW-150HP) Mot. MMC 4B11 04/12->	 D1 256 - D2 207 - H1 51	OK
AR29002PM-J 	Toyota 1780121040	Fiaam PA7634 Fram CA10159 Gud AG1494 Japanparts FA256S Mahle LX2678 Mann C29002 Purflux A1220	TOYOTA Prius 1.5 (NHW20) (57KW-78HP) Mot.1NZ-FXE 01/04-03/09	 D1 288 - D2 185 - H1 27	OK
AR30198PM 	Chrysler 5189933AA Chrysler 05189933AA Chrysler 68037059AA Fiat K68037059AA Fiat K05189933AA	Fram CA10228 Gud AG1477 Japanparts FA020S Mann C30198	JEEP (CHRYSLER) Cherokee III 2.8 CRD (130KW-177HP) 03/08-> Cherokee III 2.8 CRD (147KW-200HP) Mot.ENS 01/10-> Cherokee III 3.7i V6 (151KW-205HP) 03/08-> Liberty II 2.8 CRD (130KW-177HP) 03/08-> Liberty II 3.7i V6 (151KW-205HP) 03/08-> DODGE Nitro 2.8 CRD (130KW-177HP) 05/07-> Nitro 3.7 V6 (151KW-205HP) Mot.EKG 05/07-> Nitro 4.0 V6 (191KW-260HP) 05/07->	 D1 293 - D2 232 - H1 58	OK
AR3028PM-J 	Daewoo 96553450 Opel/GM 96553450 Opel/GM 6553450	Fiaam PA7582 Fram CA10519 Hengst E748L Japanparts FA331S Mahle LX2679 Mann C3028 Purflux A1487 Tecnocar A2273 Ufi 3027700	CHEVROLET / DAEWOO Genra 1.5 (79KW-107HP) Mot.B15D2 11/13-> Lacetti 1.4 16V (70KW-95HP) Mot.F14D3 03/04-> Lacetti 1.6 16V (80KW-109HP) Mot.F16D3 03/04-> Lacetti 1.8 16V (90KW-122HP) Mot.F18SED 03/04-> Nexia 1.6 (80KW-109HP) Mot.F16D3 07/08-> Optra 1.6 16V (80KW-109HP) Mot.F16D3 07/03-> Optra 1.8 16V (90KW-122HP) Mot.T18SED 07/03-> Optra 2.0 D (89KW-121HP) 01/07->	 D1 300 - D2 219 - H1 37	OK
OL7023-J 	Hyundai 2630002502 Kia 2630002502	Clean DO854A Fiaam FT5368 Fram PH5594A Hengst H97W06 Japanparts FO593S Mahle OC1052 Mann W7023 Purflux LS301 Tecnocar R215 Ufi 2345200	HYUNDAI I20 1.2 (63KW-86HP) 06/12->, I20 II 1.4 (74KW-101HP) 11/14-> KIA Picanto I 1.0 (45KW-61HP) + 1.1 (48KW-65HP) 04/04->05/11 Picanto II 1.0 (51KW-69HP) + 1.0 LPG (60KW-82HP) 06/11-> Picanto II 1.0 (49KW-67HP) 04/15-> Picanto II 1.0 LPG (49KW-67HP) 02/14-> Picanto II 1.2 (63KW-85HP) 06/11-> Rio III 1.25 (63KW-86HP) Mot.G4LA 09/11->	 D1 65 - D2 M20x1,5 H1 72,5 - H2 74	OK

07/15 New Products Updates (17/09/2015)

TECNECO	O.E. P/NUMBERS	CROSS	MAIN APPLICATIONS	IMAGE	PRICE €
OL7043 	Ford 1890364 Fomoco DS7Q6714AA	Hengst H90W23 Mann W7043 Mecafilter ELH4458	FORD C-Max II 2.0 TDCi (110KW-150HP) 03/15-> Focus III 2.0 TDCi Mot.Duratorq 09/14-> Galaxy III 2.0 TDCi + 2.0 TDCi Bi-Turbo (CDR) 04/15-> Kuga II 2.0 TDCi Mot.Duratorq 10/14-> Mondeo V 2.0 TDCi Mot.Duratorq 10/14-> Mondeo V 2.0 TDCi Bi-Turbo (CNG) 03/15-> S-Max II 2.0 TDCi + 2.0 TDCi Bi-Turbo (CDR) 05/15->	 <p>D1 77 - D2 M20x1,5 H1 89,5 - H2 91</p>	OK
GS8030 	Hyundai 319222R900 Kia 319222R900	Fiaam FP5921 Hengst H7707WK Japanparts FCH03S Mahle KC101/1 Mann WK8030 Purflux CS767 Tecnocar RN319 Ufi 2401200	HYUNDAI i30 + i30 cw (FD) 1.6 CRDi 08/07->06/12 ix20 1.4 CRDi (66KW-90HP) 10/10-> ix20 1.4 CRDi (57KW-77HP) 06/11-> ix20 1.6 CRDi (85KW-116HP) 06/11-> KIA Venga 1.4 CRDi (66KW-90HP) 02/10-> Venga 1.4 CRDi (55KW-75HP) 02/10-> Venga 1.6 CRDi (94KW-128HP) 02/10-> Venga 1.6 CRDi (85KW-116HP) 02/10->	 <p>D1 84 - D2 M16x1,5 D3 M10x1,5 - H1 149</p>	OK
GS820/16 	Mercedes 6510900852 Mercedes 6510903152	Mann WK820/16 Mecafilter ELG5433	MERCEDES Sprinter II (906) 210, 216, 219, 310, 316, 319, 410 CDI 05/09-> Viano 2.0 CDI (100KW-136HP) Mot.OM 651 LA 09/10-> Viano 2.2 CDI (120KW-163HP) Mot.OM 651 LA 09/10-> Vito II 110 CDI, 113 CDI, 116 CDI Mot.OM 651 LA 09/10-> Vito III 114 CDI, 116 CDI Mot. OM651950 09/14-> Vito III 119 CDI BlueTEC Mot. OM651950 09/14-> Classe V 200 CDI (100KW-136HP) Mot.OM 651.950 04/14-> Classe V 220 CDI (120KW-163HP) Mot.OM 651.950 04/14-> Classe V 250 CDI BlueTEC (140KW-190HP) 04/14->	 <p>D1 89 - D2 10 - D3 8 - H 98</p>	OK
GS820/18 	Mercedes 6510901552 Mercedes 6510902952	Gud MP42 Mann WK820/18	MERCEDES Classe C 180,200,220,250 CDI BlueEFFICIENCY (204) 11/08-> Classe E 200,220,250 CDI BE / BlueTEC (212) 03/09-> Classe GLK 200, 220, 250 CDI BlueEFFICIENCY (204) 04/09-> Classe ML 250 CDI BlueTEC (150KW-204HP) 09/11-> Sprinter II 210, 216, 219 V6, 310, 316, 319 V6 CDI (906) 05/09-> Viano 2.0 CDI (100KW-136HP) Mot.OM 651 LA 09/10-> Viano 2.2 CDI (120KW-163HP) Mot.OM 651 LA 09/10-> Vito II 113 CDI (100KW-136HP) Mot. OM651 LA 09/10-> Vito II 116 CDI (120KW-163HP) Mot. OM651 LA 09/10->	 <p>D1 89 - D2 10 - D3 8 - H 98</p>	OK
GS939/14-P 	Iveco 42555920 Mitsubishi MK666922 Mitsubishi MK666099	Fiaam FP5925 Fram P10631 Mann WK939/14X Purflux FC607 Tecnocar RN325 Ufi 3107100	IVECO Daily IV 29L10-L12, 35C10-C12, 35S10-S12-S14 (2.3 HPI)07/06-> Daily IV 35C11-C13, 35S11-S13, 40C11-C13 (2.3 HPT) 09/09-> Daily IV 35S14, 35S17, 40C14, 40C17 (3.0 HPT EEV) 09/09-> Daily IV 50C14, 50C17, 55S17, 60C17 (3.0 HPT EEV) 09/09-> Daily IV 60C18, 65C15, 65C18 (3.0 HPT) 07/06-> MITSUBISHI FUSO (DAIMLER) Canter VIII 3C13, 3C15 Mot. 4P10 Euro5/EVV 10/09-> Canter VIII 3S13D, 5S13D Mot. 4P10 Euro5/EVV 10/09-> Canter VIII 6C15, 6C15D, 6C18 Mot. 4P10 Euro5/EVV 10/09->	 <p>D1 100 - D2 8 - D3 9.5 H1 231</p>	OK
IN55/2 	Chevrolet 96537170 Daewoo 96537170 Opel/GM 96537170	Fiaam FP6044 Fram G11107 Gud E160 Japanparts FCW05 Mahle KL470 Mann WK55/2 Purflux EP221 Tecnocar B108 Ufi 3185000	CHEVROLET/DAEWOO Aveo 1.2 (53KW-72HP) 02/06-> Aveo 1.2 (62KW-84HP) 04/08-> Aveo 1.4 16V (69KW-94HP) Mot.F14D3 02/06-> Aveo 1.4 16V (74KW-101HP) 04/08-> Aveo 1.5 (T2000) (62KW-84HP) 01/05-05/08 Aveo 1.6 (T250, T255) (77KW-105HP) Mot.A16DMS, LXV 01/08-> Kalos 1.2 (53KW-72HP) Mot.B12S1 03/03-> Kalos 1.4 (61KW-83HP) Mot.F14S3 09/02-12/04 Kalos 1.4 16V (69KW-94HP) Mot.F14D3 03/03-12/04	 <p>D1 55 - D2 59 - D3 7,9 D4 7,9 - H1 80 - H2 145</p>	OK

07/15 New Products Updates (17/09/2015)

TECNECO	O.E. P/NUMBERS	CROSS	MAIN APPLICATIONS	IMAGE	PRICE €
CK22021-C 	Mercedes 4538350300 Renault 272774711R	Mann CUK22021	RENAULT Twingo III 0.9 TCe90 (66KW-90HP) Mot.H4B401 09/14-> Twingo III 1.0 SCe70 (52KW-71HP) Mot.H4D400 09/14-> SMART Fortwo 0.9 Turbo (66KW-90HP) Mot.M281910 09/14-> Fortwo 1.0 (52KW-71HP) Mot.M281920 09/14-> Fortwo 1.0 (44KW-60HP) Mot.M281920 01/15->	<p>CARBONE ATTIVO D1 214 - D2 214 - H1 25</p>	OK
GS8029/1 	Volkswagen 6R0127400C Volkswagen 6C0127400	Clean DN2710 Fiaam FP6077 Fram P11260 Gud MP34 Hengst H347WK Mahle KL778 Mann WK8029/1 Purflux FCS812 Tecnocar RN516 Ufi 2401600	AUDI A1 1.4 TDI, 1.6 TDI (8X) Mot.CUSB, Mot. CXMA 11/14-> A1 2.0 TDI (8X) Mot.CFHB, Mot.CFHD 09/11-> SEAT Ibiza V 1.2 TDI Mot.CFWA 05/10->, 2.0 TDI Mot.CFHD 01/10-> Ibiza V 1.4 TDI Mot.CUSA, CUSB, CUTA 05/15-> Toledo IV 1.4 TDI Mot.CUSB, 1.6 TDI Mot.CXMA 05/15-> SKODA Fabia II 1.2 TDI Mot.CFWA 03/10->, Fabia III 1.4 TDI 09/14-> VOLKSWAGEN Polo V 1.2 TDI, TDI BlueMotion Mot.CFWA 01/10->05/14 Polo V 1.4 TDI Mot.CUSA,CYZB,CUSB,CYZA 04/14->	<p>D1 87 - D2 80 - D3 8 - D4 8 H1 113 - H2 133</p>	OK

Nuovo filtro carburante GS8029/1 / New fuel filter GS8029/1

A partire dal mese di Luglio 2015, il nuovo filtro carburante GS8029/1 sostituisce il precedente GS8029 oggetto di richiamo per problemi strutturali, a far data dal 18/02/15 - Rif.0057/15.

Nello specifico la modifica apportata consta nell'applicazione di una rondella metallica, di rinforzo, applicata per mezzo di brasatura, in corrispondenza del tubetto "IN" di mandata del carburante nel filtro.

Questa modifica strutturale del filtro (apportata anche sul filtro originale di primo impianto) si è resa necessaria perché le forti oscillazioni e vibrazioni, che i motori di applicazione hanno per loro natura, provocavano la rottura del tubetto di entrata del carburante proprio in prossimità del suo innesto nella testata del filtro.



Since July 2015, the new fuel filter GS8029/1 replaces the previous GS8029 re-called for structural problems on 18/02/15 Ref.0057/15.

Specifically, the modification consists in applying a metal washer reinforcement, by brazing, in correspondence of the "IN" tube for the fuel inlet in the filter.

This filter's structural change (performed even on genuine filter) has been necessary because strong oscillations and vibrations by engines in application, caused the breaking of the fuel inlet tube "IN", precisely near its graft in the filter head.

