

Ref.: Filtri olio eco OL06004-E - OL06014-E
Eco oil filters OL06004-E - OL06014-E

Applic.: BMW

I FILTRI OLIO ECO OL06004-E E OL06014-E "NON SONO INTERCAMBIABILI TRA LORO"

ECO OIL FILTERS OL06004-E AND OL06014-E "ARE NOT EACHOTHER INTERCHANGEABLE"

Con questo report tecnico portiamo alla vostra attenzione una differenza costruttiva tra i filtri olio ecologici **TECNECO OL06004-E** ed **OL06014-E**, applicati entrambi su motori **BMW**. Infatti questi, nonostante sembrino identici, differiscono per la conformazione dei loro tubi di rinforzo interni.

Nello specifico, il filtro **OL06014-E** è equipaggiato con una linguetta di posizionamento, installata sul tubo interno, come in figura. Installando la cartuccia nel tappo, la linguetta, guiderà il perno di tenuta nella corretta posizione di chiusura, che assicura l'anti-svuotamento del filtro.

Il codice **OL06004-E**, non prevede, invece, alcuna linguetta di posizionamento sul tubo interno, pertanto se si dovesse installare al posto del codice OL06014-E non si assicurerebbe la corretta posizione di chiusura del perno di tenuta nell'alloggiamento metallico. Quindi, la pompa dell'olio non sarebbe in grado di far aumentare la pressione dell'olio nel contenitore, provocando immediatamente danni ingenti al motore.

Al fine di evitare errori di installazione del filtro rispetto ad un altro, **TECNECO** raccomanda sempre la consultazione del catalogo online.



OL06004-E
OL06014-E

OL06014-E

Ref.: Filtri olio eco OL06004-E - OL06014-E
Eco oil filters OL06004-E - OL06014-E

Applic.: BMW

I FILTRI OLIO ECO OL06004-E E OL06014-E "NON SONO INTERCAMBIABILI TRA LORO"

ECO OIL FILTERS OL06004-E AND OL06014-E "ARE NOT EACHOTHER INTERCHANGEABLE"

With this technical report we bring your attention a constructive difference between the **TECNECO** eco oil filters **OL06004-E** and **OL06014-E**, both applied on **BMW** engines. In fact these, despite seem identical, differ in the conformation of their internal reinforcement tubes.

Specifically, **OL06014-E** filter is equipped with one positioning tab, installed on the inner tube, as in the picture. By installing the cartridge in the cap, the tongue will guide the seal pin in the correct closing position, which ensures anti-emptying of the filter.

OL06004-E, on the other hand, does not provide any tabs of positioning on the inner tube, therefore if it were to be installed instead of the code OL06014-E, the correct one, would not be ensured closing position of the sealing pin in the metal housing. Thus, the oil pump would not be able to increase the oil pressure in the container, causing immediately damage to the engine.

In order to avoid installation errors of a filter compared to a other, **TECNECO** always recommends the consultation of the online catalog.



OL06004-E
OL06014-E

OL06004-E

OL06014-E